

智能型数字颜色传感器

型号 CSA21系列

使用说明书

感谢您选择星川产品, 谨致谢意 以下主要记载在安装和使用本产品过程中需注意事项。 使用本产品前,请仔细阅读本说明书,充分了解产品。 为了您的方便,请妥善保管好本说明书,以便随时参阅。

星川传感器(深圳)有限公司

Hoshikawa Sensors (Shenzhen) Co., Ltd

安全注意事项

● 警告标识的含义

若使用不当,则可能会造成轻伤, 中等程度伤害或者财务损失

● 警告标示

- H H 10	
⚠ 注意	
请勿出于安全目的将本产品直接或间接使用在人体检测用 途上也勿使用在人体保护用的检测装置上。	\Diamond
有引发故障或者起火的危险。 使用时,请不要超过额定电压。	
有引发破裂的危险。 严禁在AC电源下使用。	

安全要点

- 为了确保您的安全,请务必遵守以下内容。否则可能会引起损坏或火灾。
- · 请勿在以下环境中使用。
- ①阳光直射的场所
- ②湿度高、易结露的场所
- ③有腐蚀性气体的场所
- ④振动或冲击超出额定范围的场所
- ⑤有水、油、化学药品等飞溅的场所
- ⑥接触到蒸气的场所
- 7强电场、强磁场的场所
- · 请勿在有易燃、易爆气体的环境下使用。
- · 请勿在超出额定范围的环境下使用。
- · 请将传感器设置在远离高压或动力设备的地方, 以免操作或维护时发 生危险。

- 相互感应, 引起错误动作或破损。
- · 请确保负载在额定范围以下使用。否则可能会引起损坏或火灾。
- · 请勿让负载短路。否则有导致损坏、起火的危险。
- · 请正确连接负载。
- · 请注意电源的极性, 防止错误接线。
- · 请勿在外壳破损的状态下使用。
- 可能会导致烫伤。根据使用条件(环境温度、电源电压等)不同。
- 传感器表面温度会升高,因此在操作或清洁时请多加注意。 · 设定传感器时请停止装置运行,确认安全后再执行操作。
- 请务必切断电源后再安装或拆卸导线。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 废弃时,请作为工业废弃物处理。

使用注意事项

- · 安装至 DIN 导轨时, 请推压放大器直至钩爪完全嵌入导轨。
- · 在将光纤单元固定于放大器单元的状态下,请勿对其强行施加拉伸 力、压缩力等。
- 请务必安装保护罩后再使用。可能会导致错误操作。
- 请勿使用稀释剂、汽油、丙酮、煤油类溶剂进行清理。
- · 万一感觉异常时,请立即切断电源停止使用,并联系本公司。
- 将感测器电缆与电源线或高压线隔离。
- · 在相同的管道中使用这些线会产生干扰,将导致故障。
- · 当多种色彩进入光束点,识别时会均分,导致色彩输出预置的
- · 要延长放大器电缆, 使用的电缆横截面积不得小于0.3mm², 长 度不得超过100m。
- · 使用商用开关式稳压器时,确保将机框接地端子和接地端子接地。
- · 勿在室外使用感测器。
- 即使是在检测相同的色彩时、由于放大器的个别特性、感测器 感测头的光缆长度以及不同的安装条件等原因,显示的值也可 能会不同。

■规格性能

796 TE TE 166				
种类	出线式			
型号 NPN输出	CSA21-6D	CSA21-6S		
控制输出	一个输出口	4个输出口		
光源	三原色发光二级管体			
反应时间	C模式130µs			
输出选择	TIGHT-ON/DARK-ON(7	-关选择)		
显示指示器	操作指示灯:三原色发光二极管、双重数位监视器: 双重/位数展示、阈值(4位数绿色发光二极管体指示器)和当前值(4位数红色发光二极管体指示器)— 起点亮。当前值范围:0-999			
检测方式	颜色自动匹配检测C,不同颜色自动选择不同光源检测			
延时功能	断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器, 可选择。计显示器在持续时间可选择:1ms至9999ms			
控制输出	24V时,最大 100mA(只限于主部件),最大20mA(当扩展部件连接时,残余电压1V。)			
电源	12至24VDC±10%之间, 浮动比率 (P-P) : 最大10% 等级2			
工作环境亮度	白炽灯:最大: 20,000lux,日光:最大: 30,000lux			
功率消耗	标准模式:最大300mW最大电压: 24V			
耐振动性	10至55Hz, 双重振幅: 1.5mm,X.Y.Z轴分别是2小时			
环境温度	-10至+55℃, 无冻结			

■輸出回路图

CSA21-6D NPN输出

输入输出电路



符号... Tr:NPN输出晶体管

ZD: 电涌电压吸收用齐纳二极管

D: 电源/输出逆接保护用二极管

CSA21-6S NPN输出


输入输出电路图



注1:对不适用的输出线,请务必进行绝缘处理


符号... ZD1、ZD2、ZD3、ZD4: 电涌吸收齐纳二极管 Tr1、Tr2 、Tr3 、Tr4 :PNP输出晶体管

■外形尺寸图(单位: mm)




■安装方式

- ·放大器的安装方法(35mm宽的DIN导轨)
- ①将安装部后部嵌入35mm宽的DIN导轨。
- ②将安装部后部朝35mm宽DIN导轨压紧 的同时,将放大器前部嵌入35mm宽的 DIN导轨:



35mm宽的DIN导轨


- *放天器的拆卸方法
- ①手拿放大器,将其向前推。
- ②提起放大器前端,即可进行拆卸




(注1):如果没有向前推放大器就提起前端的话,安装部分后端 的挂钩可能会折损, 敬请注意。。

•放大器的安装方法(安装在支架上)

按照图中所示用提供的安装支架安装放大器模组。




- *光纤的安装
- ①压下光纤锁杆。
- ②从插入口缓慢插入光纤,直到不能移动为止(注1)
- ③使光纤锁杆复位, 直至不能移动为止。



- (注1):光纤插入不彻底会导致检测距离变短,敬请注意。耐弯曲 光纤在插入时,可能产生折曲,因此请小心插入。
- (注2):使用同轴反射型光纤时,请将中心光纤(单芯)插入至投光 部。装反会导致检测精度下降, 敬请注意。


•安装感测头

当目标物遭受来自高频照明设备如换流器日光灯的直接或反射 光线时就可能发生检测错误。在此情形下, 应在感测头四周放 置一块光隔离线板或改变感测头位置。




当检测金属表面或光亮目标物时

当一个目标物具有金属或光亮的表面时,则校准/辨认可能会失 败。如果检测那样的目标物,可将感测头倾斜大约10至15°



目标物移动与感测头指向 如果在边界上使传感器输出稳定,可将感测头安装在尽可能平 行于边界的方向。




光纤模块

- •防止任何物体撞击感测表面。
- ·勿使用0.3N以上的力拔出光纤缆线

■使用指南

(1)各部件的名称与功能

a)按键面板



b)显示屏



(2)关于检测模式

模式		说明
CI模式	颜色模式	同时使用三种颜色(R·G·B)的LED,通过反射光的R·G·B 比率高精度判别色标颜色。
C模式 色标模式		自动选择三种(R·G·B)LED中的一种(单色),实现高速反应的检测模式。
SuperI模式	对比模式	普通检測模式

(3)设定灵敏度调节

默认状态, 光亮值 > 设定值50以上即可稳定检测。

a)单点调谐(检测指定的单种色彩)

将其色彩作参考的目标物放在感测头发射的光束焦点位置。

按动一次SET(设定)按钮。



b)2点调谐(用于区别两种色彩)

将其色彩作参考的目标物放在感测头发射的光束焦点位置。



放置其色彩要区别的目标物放。 再按动一次SFT(设定)按钮。



(4)对灵敏度进行微调

通过更改设定值对灵敏度进行微调

设定值越大,检测也越严格,设定值越小,检测越精糙 要更改设定值(显示为绿色的数位),

请按UP(上)或DOWN(下)按钮。



(5)故障排除


● 错误显示			
错误名称/显示	原因	对策	
0000	为光量反馈过低	可能没有检测到产品,需要缩短检测距离或者 使用更粗芯的光纤、或者增加检测面积。	
טטטט	为光量反馈过强	可使用A-L退出饱和,或者拉远检测距离、 选择细芯光纤。	

(6)便利设定

a)按键锁定

使按键操作不能更改设定

按键按住MODE(模式)按钮的同时,按住DOWN (下)至少三秒钟。 取消方法与锁定相同




b)恢复出厂设置

按键按住MODE(模式)按钮的同时,按住SET (设定)至少三秒钟。 监视器显示 "rSt"



感测器恢复出厂设置状态。

(7)详细设定



按住MODE(模式)按钮至少三秒钟,将会显示功能表。 从功能表中可以对每个 模式进行配置。 在设定过程中若要退出功能表,多次按MODE键(模式),直到END退出菜单即可。

其它

请勿用手直接触摸传感器的镜头面。镜头污染时,请用柔软的布 轻轻擦拭。

镜头内部模糊时,请拆下镜头部分,擦拭干净。

- ·请勿在室外使用。
- ·请勿在蒸气、灰尘等较多的场所以及腐蚀性气体环境中使用。
- ·请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或油、油脂直接接触。
- ·请勿过度弯曲电缆的引出部分,或使其承受76N以上的张力等。
- ·不能在具有可燃性、爆炸性气体的环境中使用。·切勿对产品进行 分解, 擅自维修或改造。

产品承诺书

星川产品经过严格的出厂检验,如果出现故障 请与星川技术人员联系,并提供故障详细情况, 以便为您尽快解决。

保修期

• 产品保修期为一年,从产品发送到购买方指定地点之日算起。 保修范围

(1)如果在上述保修期内出现星川公司造成的故障,星川免费修理 产品。

但是以下情况不属于保修范围。

- 未按照操作说明书, 用户说明书或购方与星川公司专门达成的 技术要求中规定的条件、环境下的不正确的操作,或不正确的
- 使用造成的故障。
- 故障不是由于产品缺陷,而是购买方设备或购买方软件设计造
- 由非星川公司人员进行的修改或修理而造成的故障。
- 按照操作说明书或用户说明书正确维修或更换易损件等规定可 以完全避免的故障。
- 在产品从星川公司发货后, 因无法预料的科学技术水平变化等 因素而造成的故障。
- 由于火灾、地震和洪水等自然灾害,或异常电压等外部因素造 成的故障星川公司不负责保修。
- (2)保修范围只限于第 (1) 条规定的情况, 星川公司对其设备造成 的购买方间接损失(设备损坏、机会丧失、利润损失等)或者 其它损失不承担任何责任。

产品适用性

星川公司的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的,因 此,星川公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。

但是, 如果购买方以对自己负责的态度提前就产品的使用向星 川公司进行了咨询并了解产品的技术规范、等级和性能, 并采 取必要的安全措施,则产品可以使用。在这种情况下,产品保 修范围和上述相同。

潜在化学污染或者受到电气的妨害的用途或者在产品目录。

- 使用说明书等等中没有记载的条件及环境下使用。
- 原子力控制设备、焚烧设备、铁道、航空、车辆设备、安
- 全装置及行政机关及根据个别业界的规定制造的设备。 可能危及生命、财产的机械、系统、装置。

煤气、水道、电气的供给系统24小时连续运转系统等需要

高信赖的设备。



■ 技术咨询

星川传感器 (深圳) 有限公司

电话: (86) 0755-2324-6679

咨询热线: 4009-639-739

网址: http://www.hoshikawa.com