

使用说明书


双数显光纤放大器 FH-V35 系列

非常感谢您使用HOSHIKA**WA星川传感器**产品。请仔细、完整阅读此操作手册以便正确合理 使用此产品,请把此手册放在随手可得之处以便快速查找



- 请勿将本产品作为人体保护用的检测装置。
- 如以人体保护为目的,请使用OSHA、 ANSI及ICE等各国适用于人体保护用的产品。

1 各开关功能图例



《显示及操作部份

| 数字显示 | 按键 | | | |
|--|-----------------|------------|------------|---------------|
| 8888 8888 | | 0+8 | 0 | 0-4 |
| 左四位绿色,工作时显示当前设定值设置时显示当前设定参数。 右四位红色,显示当前值。 | TEACH 学习/确认键 | INC 增加键 | DEC 减少键 | SET 设置/退出键 |

2 安装

放大器安装

- 把放大器底部安装在附带安装支架 35mm宽的DIN导轨上。
- 2. 按下前部安装在放大器安装支架上 35mm宽的DIN导轨上。



放大器拆卸

- 1. 向前推动放大器。
- 2. 抬起放大器前部拆下。
- 注意: 请小心,如果不把放大器向前推,就向上抬起放大器的前面部份,那么放大器后端的固定卡扣就很容易断裂。

光纤连接

在把光纤插入放大器之前,请确认光纤附件已装好。详细情况请参照光纤说明书。

- 1. 放下光纤固定杆。
- 慢慢将光纤从插入口插入直到不动为止。 (注1)
- 3. 将光纤固定杆拨回到初始位置直到不能 转动为止。



- 备注: 1) 如果光纤未插到底,检测距离将会缩短。因为柔性光纤容易折弯,所以 光纤插好后,请小心应对。
 - 2)对于同轴反射型光纤,如:FD-F1521、FD-3038等,请将中心光纤 (单芯)插入到投光入口处,外围光纤(多芯)插入到受光入口处,如果 安装相反,检测准确度则会降低。

3 连线方式

| 芯线颜色 | 连接 |
|------|-----|
| 棕色 | + V |
| 黑色 | 输出 |
| 蓝色 | 0 V |

4 输出电路示意图

NPN 电路图




〈 PNP 电路图




5 尺寸图

FH-V35系列出线式



FH-V35系列M8插头连接



6 基本说明/主要规格

FH-V35系列


| | | 红色光源 | | | | |
|------------|-------------|---|------------|-------|--|--|
| 项目/型号/类型 | | NPN 输出 PNP 输出 | | | | |
| | | FH-V35 | FH-V35P | 出线 | | |
| | | FH-V35-C1 | FH-V35P-C1 | M8连接器 | | |
| | | 12 - 24VDC±10% 脉动 P-P 1 | 0% 以下 | | | |
| 消耗电 | L流 | 40mA以下 | | | | |
| | | NPN 输出型 | PNP 输出型 | | | |
| 检测输出 | | NPSF務集电核晶体管 最大流色电流: 100mA 外血电压: 30VDC以下(在检测 输出形012D) 剩余电压: 1.0V以下(流入电流 50mABP) 0.4V以下(流入电流16mABP) 1.0V以下(流出电流16mABP) | | | | |
| | 操作输出 | 检测时0N或非检测时0N, 可i | 通过按键设置。 | | | |
| | 短路保护 | 装备 | | | | |
| 自我诊断 | | 不稳定检测时输出ON,该信号持续的40ms; *註2 输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路解除。 | | | | |
| 反应时 开关射 | | 开关频率最大1K Hz, 反应时间: 500us或更少。 | | | | |
| 检测罩 | 巨离 | *注1 红色光源 漫反射检测距离最大:200mm(直径1mm的纤芯), 对射检测距离最大:8m(直径1mm的纤芯带透镜)。 | | | | |
| 延时功能 | | 0ms-约9999ms延时可通过按键设置。 | | *注3 | | |
| 发射功率 | | 200%, 100%, 50%, 25%, 12%五种发射功率可通过按键设置。 | | | | |
| 工作频率 | | 200、400、600、800、1000Hz五种工作頻率。 | | | | |
| 特殊省 | 油出 | 上升沿脉冲输出、下降沿脉冲输出可通过按键设置, 延时设置中的延时时间,即为脉冲宽度,此输出模式下无延时功能。 | | | | |
| 使用环 | 「境温度 | -10+50摄氏度(注意不可结露凝霜)存储:-20 +70摄氏度 | | | | |
| 使用习 | 下境湿度 | 35-85%RH, 存储: 35-85%RH | | | | |
| 材质 | | 外壳: PC+ABS, 外罩: 聚碳酸酯, 光纤固定杆: PC | | | | |
| | | | | | | |

- ★注1: 漫反射最大检测距离是以200X200毫米不光亮白纸作为检测物,对射最大检测距离是以直径4mm的不透明物体作为检测物。
- *注2:自我诊断功能中,当不稳定检测或干扰较为严重时,产品会自动增加信号的检测周期,并且给盐性控制电路发送一个40%的信号。 当产品输出出现短路或过载时,产品控制系统会切断输出,产品控制系统会一直监控编入的分信号和输出使载的变化,直到两者符合相关条件才进出短路或过载保护状态。
- ※注3: 延时功能是指:当产品输出状态发生变化时,确保输出信号持续的最短时间大于设定的延时时间,以保证当产品检测高速移动的小尺寸物体时,产品的输出信号能够被设备的控制系统输起到。较长的延时时间也可以用于一些转换的应用。

7 产品工作开关频率表

| 发射功率 | L200 | L100 | L50 | L25 | L12 |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 普通模式 | 200Hz | 400Hz | 600Hz | 800Hz | 1000Hz |
| 高速模式 | _ | _ | _ | | _ |

8 开关输出动作时序表



9 功能设置

一、学习功能:

在工作状态下,压下学习键 TRACE ,时间超过2秒钟,传感器会自动把当前值记录下并替 换为开关阀值。



二、阀值设置功能:

二、设置功能。

在工作状态下,压下设置键 \$87,时间超过1秒钟,传感器进入设置状态。



●在设置状态下,各键功能为:



- 在设置状态下,如果超过5秒,没有压下任何按键,程序自动退出设置状态,退出时:显示END → 評別
 并闪烁4次
- ●在设置状态下,产品仍正常工作。

各功能设置:

- 压下 INC 键,阀值增加,每压下一次,阀值加1。
- 压下 DBC 键, 阀值减少, 每压下一次, 阀值减1。
- 压下 SBT 键,退出当前设置状态。
- 压下 TRACE 键,保存当前设定的阀值,进入到下一步NO/NC(常开/常闭)的设置状态。
- 2. 产品进入NO/NC(常开/常闭)设置状态后,绿色数码管显示NO/NC的当前值,红色数码管显示

- 压下 ☐ IMC 键,在NO/NC(常开/常闭)之间相互切换。
- 压下 ☐ SET 键,退出当前设置状态。
- 压下 TRACE 键,保存当前设定的NO/NC (常开/常闭)的值,进入到下一步输出延时设置状态。



产品进入输出延时设置状态。

产品进入输出延时设置状态后, 绿色数码管显示输出延时的当前值, 红色数码管显示


8888

- 压下 DBC 键,每按下一次延时值减少1毫秒,一直压下该键延时值会按1毫秒 自动连续减少,直到0毫秒。
- 压下 ☐ SBT 键,退出当前设置状态。
- 压下◯ TRACE 键,保存当前设定的延时值,进入到下一步发射功率设置状态。



产品进入发射功率设置状态后,绿色数码管显示发射功率的当前值,红色数码管显示

- 压下 → IMC 键,发射功率值向上跳一级为更大发射功率,直到最大200%。
- 压下 SBT 键,退出当前设置状态。
- 压下 TRACE 键,保存当前设定的发射功率值,产品进入下一步工作模式设置状态。




注: 如需改变工作频率, 也通过选择不同的发射功率值来实现。

5、 产品进入工作模式设置状态。 产品进入工作模式设置状态后,绿色数码管显示工作模式的当前值,红色数码管显示

8888


- 压下 → IMC 键,在对射和反射模式间相互切换。
- 压下 ☐ DBC 键,在对射和反射模式间相互切换。
- 压下 ☐ SET 键,退出当前设置状态。
- 压下○ TALCE 健,保存当前工作模式的设定值,产品退出设置状态,退出时显示END → 并内原4次。



6. 产品进入输出模式设置状态。 产品进入输出模式设置状态后,绿色敷码管显示输出模式的当前值,红色敷码管显示

8888

- 压下 → 1360 键,在普通输出模式、上升沿脉冲输出模式和下降沿脉冲输出模式 三个之间相互切换。
- 压下 DBC 键,在普通输出模式、上升沿脉冲输出模式和下降沿脉冲输出模式 三个之间相互切换。
- 压下 健,保存当前工作模式的设定值,产品退出设置状态,退出时显示EXD → 排风炼4次。



注: 产品在脉冲输出模式下,输出信号的脉冲长度即为设置的延时时间长度,在脉冲模式下 没有延时功能。

注意事项

- 请确认在电源关闭状态下进行接线。
- 请确认电源电压在额定范围内变化。
- ·如果电源由商用开关调节器提供,请确保电源机架接地端子(F.G)接地。
- 如果在该传感器附近使用产生噪音的设备开关调节器转换发动机等。
- 请务必将该设备接地端子 (F. G) 接地。
- ·电源接通后短时间(0.5s)内,请勿使用。
- 自我诊断输出不装备短路保护,请勿直接连接电容或容量负荷。
- 请勿与高压线或电源线一起或同在一电线管内运行线路,这可能会由于感应而引起失灵。
- 0.3mm 以下的电缆可延长至100m。
- 避免灰尘污垢和水蒸气。
- 请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液, 如稀释剂直接接触。

■ 技术咨询

星川传感器(深圳)有限公司

电话:0755-23246679

热线:4009-639-739

网址:www.hoshikawa.com